



Taśma termotransferowa do prania przemysłowego

odzież ochronna, odzież wierzchnia,
odzież robocza niepodlegająca regulacjom, naszywki,
logo.

NAZWA	ROZMIAR (MM/M)	PRANIE DOMOWE 60°C ISO 6330	PRANIE PRZEMYSŁOWE 75°C ISO 15797	PRANIE CHEMICZNE ISO 3175-2	DEZYNFEKCJA 75°, SUSZENIE BĘBNOWE 90°C, SUSZENIE TUNELOWE 155°C, ISO15797	MATERIAŁ	CERTYFIKATY
SUPER T.T. 1000 I.W.	50/100	100x60°C, 30x90°C	50x	65x	susz. tunelowe		ISO 20471
3M Scotchlite 9725	50/200	100x	75x	50x	dezynf. 50x, susz. bębnowe, susz. tunelowe	POLIMER	OEKO-TEX, ISO 20471

