



## Taśmy do prania przemysłowego do naszywania

odzież ratunkowa sił zbrojnych i policji, pogotowia i ekip ratunkowych, służb sanitarnych, służb użyteczności publicznej, transportu, kolei, usług pocztowych, odzież do prac drogowych.

NAZWA	ROZMIAR (MM/M)	PRANIE DOMOWE 60°C ISO 6330	PRANIE PRZEMYSŁOWE 75°C ISO 15797	PRANIE CHEMICZNE ISO 3175-2	DEZYNFEKCJA 75° SUSZENIE BĘBNOWE 90°C SUSZENIE TUNELOWE 155°C ISO 15797	MATERIAŁ	CERTYFIKATY
3M Scotchlite 9910	50/200	100x	30x	50x	DEZYNF. 5x SUSZ. BĘBNOWE	POLIELSTER	Oeko-Tex, ISO 20471
RF 1000 I.W.	50/100	100x60°C 25x90°C	30x	65x	SUSZ. TUNELOWE	POLIELSTER + BAWĘŁNA	ISO 20471
3M Scotchlite 9920	50/200	50x	40x	30x	SUSZ. TUNELOWE	POLIELSTER	Oeko-Tex, ISO 20471
RF 1000 I.W. VIP	50/100	100x60°C 25x90°C	70x	65x	SUSZ. TUNELOWE	POLIELSTER+ BAWĘŁNA	ISO 20471
3M Scotchlite 9925	50/200	100x	75x	50x	DEZYNF. 50x SUSZ. BĘBNOWE/ TUNELOWE	POLIELSTER	Oeko-Tex, ISO 20471

