



## Taśma termotransferowa trudnopalna, do prania przemysłowego

odzież wierzchnia, kurtki, spodnie, emblematy na  
koszulkach, ubraniach sportowych.

NAZWA	ROZMIAR (MM/M)	TRUDNOPALNOŚĆ EN 469	PRANIE DOMOWE 60°C ISO 6330	PRANIE PRZEMYSŁOWE 75°C ISO 15797	PRANIE CHEMICZNE ISO 3175-2	DEZYNFEKCJA 75°, SUSZENIE BĘBNOWE 90°C, SUSZENIE TUNELOWE 155°C, ISO 15797	MATERIAŁ	CERTYFIKATY
3M Scotchlite 8735	50/100	TAK	50x	15x	-	SUSZ. BĘBNOWE, SUSZ. TUNELOWE	POLIELSTER	ISO 20471
SUPER T.T. 600	50/100	TAK	60x	50x	65x	-	POLIELSTER	ISO 20471, ISO 15614, ISO 11612, ISO 14116, ISO 1149
3M Scotchlite 9745	50/100	TAK	100x	100x	-	DEZYNF. 50X, SUSZ. BĘBNOWE, SUSZ. TUNELOWE	POLIELSTER	ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100

